



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Hillerød Kommune
Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Att.: Liv Sofie Dramshøj

Udskrevet: 17-08-2021
Version: 1
Modtaget: 12-08-2021
Analyseperiode: 12-08-2021 -
17-08-2021
Ordrenr.: 663815

Sagsnavn: Hillerød
Lokalitet: Stn. 219-
Prøvested: 219-, Teglgårdssø
Prøve ID: Omprøve
Udtaget: 12.08.2021 kl. 11:49
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/skn
Kunde: Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød, Att. Liv Sofie Dramshøj

Prøvenr.:	187192/21		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	11:49	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Badevand, omprøve	# 150961/21	-	-
Vandtemperatur	20.5	°C	-
Visuel bedømmelse	-(99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(5)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(0)	mm	-
Vind fra	SSV (203)	-	-
Vindstyrke	(2)	-	Kode
Strøm fra	203	-	-
pH ved prøvetagning	8.2	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	<1	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	50	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Dianna Andersen

Kopimodtagere:

Hillerød Kommune Teknik, planlægning og miljø, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød

side 1 af 2

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, med mindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om måleusikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end