



TEST Reg.nr. 361

ALS Denmark A/S
Bakkegårdsvej 406 A
DK-3050 Humlebæk
Telefon: +45 4925 0770
www.alsglobal.dk

ANALYSERAPPORT

Hillerød Kommune
Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Att.: Liv Sofie Dramshøj

Udskrevet: 24-08-2021
Version: 1
Modtaget: 19-08-2021
Analyseperiode: 19-08-2021 -
24-08-2021
Ordrenr.: 663817

Sagsnavn: Hillerød
Lokalitet: Stn. 219-527
Prøvested: 219-527, Esrum sø syd for Nødebo
Prøve ID: Erstatningsprøve
Udtaget: 19.08.2021 kl. 08:21
Prøvetype: Badevand
Prøvetager: LAB/skn
Kunde: Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød, Att. Liv Sofie Dramshøj

Prøvenr.:	187193/21		
Parameter	Resultat	Enhed	Metode
Prøvetagning Badevand		-	DS/EN ISO 19458:2006
Udtaget klokken	08:21	-	-
Antal badende	(0)	-	-
Badevand, erstatningsprøve	# 150960	-	-
Vandtemperatur	16.9	°C	-
Visuel bedømmelse	-(99)	-	-
Sigtedybde	>1	meter	-
Skydække	(8)	Kode	Målt i felten
Nedbør	(0)	mm	-
Vind fra	V (270)	-	-
Vindstyrke	(4)	-	Kode
Strøm fra	270	-	-
pH ved prøvetagning	8.4	pH	DS/EN ISO 10523:2012
Laboratoriets målinger:			
Beskrivelse, badevand	#	i.a.b.	- Visuel
Enterokokker	3	cfu/100 ml	DS/EN ISO 7899-2:2000
E. Coli	50	cfu/100 ml	DS/EN ISO 9308-1:2014/A1:2017

Kommentar

Ingen kommentar

Helle Hornemann

Kopimodtagere:

Hillerød Kommune Teknik, planlægning og miljø, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød

side 1 af 2

Laboratoriet er akkrediteret af DANAK. Analyseresultaterne gælder kun for de(n) analyserede prøve(r).
Analyserapporten må kun gengives i sin helhed, med mindre skriftlig godkendelse forligger
Oplysninger om målesikkerhed findes på www.alsglobal.dk

Tegnforklaring:
#: Ikke akkrediteret i.p.: Ikke påvist
<: mindre end >: Større end